

PRODUCTS DATA SHEET

蓄光テープ/ラインテープ 用保護テープ


オーバーコートテープ



特長

- 蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の上から貼り、保護用としてご使用いただけます。
- 蓄光テープの上から貼ってもほとんど*輝度は落ちません。
*使用後も95%以上の輝度の保持率が得られます。

構造・材質



製品サイズ

| 幅 (mm) | 長さ (m) | 入数/ケース | 推奨幅 |
|--------|--------|--------|-------------|
| 50 | 10 | 54巻 | 12/19/24mm用 |
| 75 | 10 | 36巻 | 50mm用 |
| 125 | 10 | 18巻 | 75/100mm用 |

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものではありません。
この文章に含まれる内容についての著作権等の権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他目的以外のご使用は固くお断り致します。

PRODUCTS DATA SHEET

用途

- 蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の保護用として

特性

| 項目 | | 測定値 | 備考 |
|----------------------------|-------|-------------------------|---|
| 粘着力 N/25mm (gf/25mm) | ステンレス | 20分値 31.6 (3220) | ・JIS Z0237準拠 ・180°剥離 ・剥離速度300mm/min ・23℃ 50%RH |
| | | 24時間値 33.2 (3390) | |
| 保持力(対ステンレス) (mm/50000秒) | | 0.1* | ・40℃・1kg荷重 ・貼付面積25mm×25mm |
| ボードタック (No.) | | 4~6 | J.DOW法 |

*PET25フィルムで裏打ち

※記載数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

ご使用の際は必ず十分なテストを行ってから使用してください。

注意事項

- 被着体表面の油・ホコリ・水等を拭き取ってから貼り付けてください。
- 貼り付けはできるだけ10℃以上の気温下で十分に圧着して下さい。
- 保存場所は直射日光の当たる場所は避け、納入後はできるだけ短期間でご使用願います。
- 特殊な被着体に貼る場合には、事前に予備テストを行ってください。

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものではありません。
この文章に含まれる内容についての著作権等の権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他目的以外のご使用は固くお断り致します。